

Funcționarea unității de zdrobire și peletare a furajelor manual

Pașii de instalare și depanare sunt următorii:

Pasul 1: După primirea mărfurilor, descărcați echipamentul în ordine, așa cum se arată în figura de mai jos. Notă: La instalarea mașinii de zdrobire și amestecare a furajelor, trebuie folosite benzi de etanșare oriunde sunt necesare șuruburi.



Pasul 2: Săpați o groapă de alimentare adecvată sub conducta de autoamorsare a mașinii de zdrobire și amestecare a furajului pentru a facilita alimentarea, așa cum se arată în imagine și videoclip



Pasul 3: Fixați dulapul de comandă într-un loc adecvat, care poate fi fixat pe perete lângă echipament.

Pasul 4: Conectați cablul de conectare a motorului fiecărui dispozitiv la controlerul corespunzător din dulapul de comandă.

Notă: Sigla de pe motor trebuie să corespundă cu sigla din dulapul de comandă.

Conectarea greșită este interzisă.

Pasul 5: După ce dulapul de comandă este conectat, porniți butoanele în secvență și observați dacă direcția de funcționare a fiecărui motor este în concordanță cu marcajul săgeții de direcție de pe mașină. Dacă există vreo inconsecvență, schimbați cele trei fire conectate la motor și conectați două dintre ele pentru a obține stabilitatea dorită a motorului. Direcția de rulare este corectă.

Pasul 6: Înainte de a utiliza unitatea, efectuați depanarea individuală a mașinii de peletare.

1. Adăugați uleiul de transmisie prin orificiul de umplere cu ulei de pe mașină până când ajunge la jumătate din uleiul de sticlă fereastră.

2. Porniți motorul mașinii de peleți. După pornire, trebuie mai întâi să puneți materialul de măcinat în mașina de peleți pentru a măcina mașina. Acest lucru va face mașina de peleți mai ușor de utilizat în viitor.

Reglați mașina de peleți conform pașilor video de utilizare a mașinii de peleți. Notă: Timpul de măcinare a granulatorului trebuie să fie de la o jumătate de oră până la o oră.

După ce s-a terminat măcinarea granulatorului, întreaga unitate este instalată și depanată. Următorii sunt pașii de utilizare:

Primul pas: porniți sursa de alimentare principală a dulapului de control, zdrobiți mai întâi porumbul (notă: asigurați-vă că porniți mai întâi motorul de amestecare, apoi porniți motorul de zdrobire), turnați porumbul în groapa de alimentare, porumbul va intra în camera de zdrobire pentru zdrobire, apoi amestecă-l cu porumbul care trebuie zdrobit. Turnați ingredientele amestecate împreună în cealaltă parte a mașinii și amestecați timp de 10 minute.

Pasul 2: După ce amestecarea este finalizată, opriți motorul de măcinat și porniți motorul de ridicare și motorul mașinii de peleți.

Pasul 3: Puneți materialele amestecate în lift și transportați-le în portul de alimentare al granulatorului pentru granulare.

Precauții:

1. Este strict interzisă inversarea motorului.

2. Asigurați-vă că adăugați ulei de viteze înainte de a utiliza mașina de peleți.

3. Pașii pentru utilizarea dulapului general de comandă sunt:

Pornire agitare - Pornire zdrobire - Oprește zdrobire - Pornire ridicare - Pornire peletare - Procesarea hranei finalizată -

Opriți toate mașinile

4. Întreținerea mașinii, o dată la 3 luni, întreține în principal rulmenții și adaugă unt la rulmenți.



5.

Schematic diagram

